

FICHE REX

Bonne pratique

01-2026



Situation

Le samedi 21 février, une personne enjambe le garde-corps de la passerelle qui surplombe les VS de Lille Délivrance 1 à Sequedin. En s'approchant du bord, elle tente de marcher sur le fil porteur de la caténaire et se fait électriser.

Contexte

La victime immobilisée sur le auvent grillagé de la passerelle n'est pas visible depuis le poste 1 situé à 300 mètres.

Chronologie

- ▶ 12h40 → l'AC Poste 1, Agent E de la gare de Lille Délivrance, constate l'ouverture inopinée de l'IA 1 alimentant le SSr « Délivrance Voie de service ». Après questionnement des postes du site, aucune circulation et aucun défaut ou motif apparent n'est identifié.
- ▶ 12h45 → l'AC s'apprête à contacter le RSS afin de demander l'autorisation de réalimenter le SSr, en refermant l'IA lorsqu'il aperçoit depuis le poste un attroupement de plusieurs personnes, de plus en plus nombreuses, au niveau de la passerelle, sans distinguer l'objet de cette animation.
- ▶ 12h50 → Il évoque la situation avec son dirigeant d'astreinte. Le scénario probable d'une victime en situation de danger et de personnes lui venant en aide est mis en avant. Il est décidé de demander au RSS la coupure d'urgence au motif de « sauvetage de personne ».
- ▶ Quelques minutes plus tard, les pompiers interviendront sous régime de la coupure d'urgence, avec accord du CIL, en toute sécurité, pour prendre en charge la victime consciente qui sera évacuée vers le Centre Hospitalier.



La vigilance partagée

Grâce à sa vigilance et à sa clairvoyance, l'AC Poste 1 a su interpréter correctement la situation. Sa réactivité et sa gestion du doute ont permis d'écartier tout risque supplémentaire pour la victime ou pour une personne qui aurait voulu tenter de lui venir en aide en s'exposant au risque électrique.